

PREPARAT

REBAnit S

1kg

5kg



ŚRODEK DO USUWANIA
WYKWITÓW WAPIENNYCH

PRZED PO

S

REBANit S

REBANit S środek do usuwania wykwitów wapiennych z wyrobów betonowych.

SPOSÓB UŻYCIA

przed zastosowaniem należy przeprowadzić próby sprawdzające działanie preparatu na powierzchni. Używać jedynie w rękawicach i okularach ochronnych. Jest to **substancja żrąca**, która po kontakcie ze skórą musi być sptukana dostateczną ilością wody. Metalowe pojemniki i narzędzia nie nadają się do pracy ze środkiem. Powierzchnię należy zmoczyć wodą, nanieść środek za pomocą opryskiwacza lub pędzla. Chcąc wyczyścić stare lub zazieleniałe powierzchnie z betonu należy rozcieńczyć wodą zależnie od stopnia zabrudzenia od 1:1 do 1:5 i spryskać lub natrzeć, odczekać około **30 sekund i sptukać wodą**. Do czyszczenia płaszczyzn betonowych należy rozcieńczyć wodą od 1:3 do 1:10, odczekać **30 sekund i sptukać wodą**. Działanie jest natychmiast zauważalny, ponieważ dochodzi do gwałtownego tworzenia się kwasu węglowego, powodującego powstanie piany. Oddzielone resztki należy natychmiast sptukać czystą wodą. Przy starych szczególnie trwałych zanieczyszczeniach czynność należy powtórzyć. Temperatura stosowania od 5°C do 25°C.

PRZECHOWYWANIE

REBANit S należy chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przechowywać w temperaturze od 0°C do 20°C. Trwałość preparatu do 12 miesięcy (przy zamkniętym opakowaniu).

BHP

działa drażniąco na skórę, oczy. Stosować rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież ochronną. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Utylizacja zawartości i opakowania powinna odbywać się zgodnie z krajowymi przepisami.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI/ ZUŻYCIE

ZUŻYCIE
do 200 ml/m²

1kg

ZUŻYCIE
do 200 ml/m²

5kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NIEBEZPIECZEŃSTWO

CHLOROWODÓR

KWAS FOSFOROWY (V)

PRODUKT ŻRĄCY

